



### 1. Power saving high

---

Stretch 1	: 105	Dead band	: 0
Stretch 2	: 255	Damping	: 30
Speed	: 127	Frequency	: x 16
Punch	: 0		

### 2. Power saving low (Factory setting)

---

Stretch 1	: 105	Dead band	: 0
Stretch 2	: 255	Damping	: 30
Speed	: 127	Frequency	: x 8
Punch	: 0		

### 3. Balance

---

Stretch 1	: 105	Dead band	: 0
Stretch 2	: 255	Damping	: 30
Speed	: 127	Frequency	: x 4
Punch	: 0		

### 4. Performance

---

Stretch 1	: 105	Dead band	: 0
Stretch 2	: 255	Damping	: 30
Speed	: 127	Frequency	: x 2
Punch	: 0		

### 5. High performance

---

Stretch 1	: 105	Dead band	: 0
Stretch 2	: 255	Damping	: 30
Speed	: 127	Frequency	: x 1
Punch	: 0		