



1. Power saving high

Stretch 1	: 105	Dead band	: 0
Stretch 2	: 255	Damping	: 30
Speed	: 127	Frequency	: x 16
Punch	: 0		

2. Power saving low

Stretch 1	: 95	Dead band	: 0
Stretch 2	: 240	Damping	: 30
Speed	: 127	Frequency	: x 8
Punch	: 0		

3. Balance (Factory setting)

Stretch 1	: 95	Dead band	: 0
Stretch 2	: 245	Damping	: 30
Speed	: 127	Frequency	: x 8
Punch	: 0		

4. Performance

Stretch 1	: 105	Dead band	: 0
Stretch 2	: 255	Damping	: 30
Speed	: 127	Frequency	: x 4
Punch	: 0		

5. High performance

Stretch 1	: 105	Dead band	: 0
Stretch 2	: 255	Damping	: 30
Speed	: 127	Frequency	: x 2
Punch	: 0		